

# 佛山市鸿海风机有限公司“1·5”触电事故 防范和整改措施落实情况评估报告

根据《安全生产法》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的有关规定，三水区安委办组织成立了评估工作组，对佛山市鸿海风机有限公司“1·5”触电事故防范和整改措施落实情况进行评估，报告如下。

## 一、事故基本情况

2022年1月5日，位于三水区白坭镇的佛山市鸿海风机有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后三水区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经区政府批复后进行公示。

## 二、评估工作组及开展情况

由三水区安委办组织，参加事故调查的各部门共同组成评估工作组，依照《佛山市鸿海风机有限公司1·5触电事故调查报告》（以下简称“报告”），评估工作组采取调阅原始档案、查阅文件资料、听取汇报结合现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范整改措施落实情况进行综合评估。

## 三、事故责任追究落实情况

### （一）事故责任单位责任追究落实情况

**报告意见：**佛山市鸿海风机有限公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未在较大危险因素有关设

施、设备上张贴安全操作规程、安全警示标志，对事故的发生负有责任，建议由三水区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项处理。

**落实情况：**依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，三水区应急管理局对佛山市鸿海风机有限公司处以45万元的行政处罚，已完成收缴。

## （二）事故责任人员责任追究落实情况

**报告意见：**刘科作为企业主要负责人，履行生产经营单位主要负责人职责不到位，未健全企业全员安全生产责任制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由三水区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项处理。

**落实情况：**依据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定，三水区应急管理局对刘科处以27110.4元（上一年年收入的40%）的行政处罚，已完成收缴。

## 四、事故防范整改措施落实情况

### （一）佛山市鸿海风机有限公司

**报告意见：**事故企业全面开展事故隐患治理。事故企业要组织专题安全生产会议，全面落实调查报告指出的问题，举一反三，全面排查事故隐患，做好问题整改工作。同时要按照《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》要求开展“三个必须”工作。

## 落实情况:

1. 开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，学习领会安全生产有关法律法规和政策文件要求。佛山市鸿海风机有限公司于2022年1月7日开展了一次领导班子事故专题会议：刘海杰、黄妥林、刘科对该次安全生产事故发生和隐患作出了发言和举出了问题所在，并在后续作出整改方案整改。2022年1月8日开展了一次对于事故的专题会议：对事故的讨论、反思、自查。严格落实特殊作业日常的安全工作“四令三制”要求。

2. 组织全体员工进行安全生产警示教育宣传。该公司于2022年1月9日开展了一次全体员工进行安全生产警示教育宣传会议。让大家清楚日常工作中什么情况人员发生生产安全事故，导致事故发生的直接原因和间接原因，了解怎样预防事故发生以及发生事故时现场处置措施、方案。

3. 设立事故警示牌，张贴于车间事故现场。开展风险隐患排查治理，落实安全生产“一线三排”工作机制。依据“企业安全生产主体责任表”于1月6日对全厂进行了一次隐患排查，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，不符合的立即整改纠正。

## 4. 对报告中指出问题的整改情况

(1) 针对企业落实安全生产主体责任缺乏主动性的问题，分别组织管理层和全体员工进行大学习、大讨论、大反

思，学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示等内容，深切认识到一直存在的一些问题必须作出深刻、系统、全面的整改，主要负责人、管理层和员工都要落实好各自的安全生产职责，一起抓好安全生产工作。

（2）针对企业隐患排查治理工作不全面的问题，安全由主要负责人刘科带队对企业安全隐患较多的电气设备、线路问题就行了隐患排查大整改，投入10余万元对电线电缆重新铺设并套管，对问题焊机全部进行更换或维修。

（3）针对企业生产现场秩序混乱的问题，将机壳、支架、开料、安装等多个岗位按功能划分区域，生产现场物品归类分开堆放，清理了通道堆放的物品，要求员工做好日常保持工作。

（4）针对未按照《安全生产法》规定制定全员安全生产责任制的问题，已完善并涵盖企业所有岗位，细化到企业各类人员职责。

（5）针对涉事故岗位未张贴安全操作规程及相关警示标识的问题，已在涉事故岗位补充完善张贴安全操作规程及相关警示标识。

（6）针对企业对员工定人定岗管理不严的问题，已对员工进行了警示教育 and 培训，要求员工必须在自己岗位范围作业，不得随意做他人岗位的工作。

（7）针对企业主要负责人履行安全生产工作职责不力的问题，我司主要负责人刘科已组织完善企业全员生产责任

制，对企业存在的用电设备、线路安全隐患，带队进行隐患大检查，及时消除事故隐患。

（8）针对钟琪履行安全管理人员职责不到位的问题，已重新任命厂长王安为安全管理人员，要求王安对全厂加强安全管理，做好员工安全培训、隐患排查整治等工作。

## （二）白坭镇政府

**报告意见：**白坭镇政府落实属地监管责任。要牢固树立安全发展理念，以高度的政治责任感、紧迫感，抓牢抓细抓实各项安全防范工作。督促、指导涉事故企业全面做好整改工作。要加强执法监管，对涉事故同类企业过一遍“筛子”，将企业用电设备检维修、用电安全列入执法检查清单，通过严监管、严执法、严处理，推动企业对安全生产真重视、真投入、真落实。

### 落实情况：

1. **约谈事故企业负责人，督促指导问题整改。**为督促鸿海风机公司对事故隐患进行全面彻底地整改，白坭镇应急办对该公司主要负责人开展安全生产约谈，要求企业对照事故调查报告指出的问题高标准进行整改，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求做好事故警示教育和隐患大排查大整治工作。镇应急办还多次组织执法人员、安全专家对该公司自查自改情况进行指导检查。该公司投入整改资金10余万元，对车间岗位重新规划、电线电缆重新铺设并套管、问题焊机全部进行更换或维修。

**2. 及时召开工作会议，对事故情况进行通报。**在事故发生的第二天，白坭镇应急办组织存在较多使用焊接工序的 50 余家企业召开事故现场警示会，镇长喻晓坤亲自出席并作重要讲话，要求各企业主要负责人深刻吸取事故教训，克服麻痹大意，狠抓安全管理，迅速进行事故警示教育，迅速开展全厂范围的隐患排查整治，有效防控事故隐患风险。1 月 14 日，镇应急办、镇经发办联合组织辖区 300 余家企业主要负责人召开岁末年初安全生产工作会议，向企业通报鸿海风机公司“1·5”触电亡人事故、惠万家陶瓷有限公司“11·10”事故有关情况以及近期安全生产形势。镇党委委员、副镇长陆振江在会上要求企业要深刻吸取事故教训，加强对员工的人文关怀，提高安全防范意识，迅速排查排除企业存在的隐患问题，做好岁末年初停工、复工的安全管理工作。

**3. 开展电气安全专项整治，加大执法处罚力度。**为深刻吸取事故教训，全面提升白坭镇企业电气安全整体水平，镇应急办充分利用安责险保险公司提供的专家资源，对全镇工贸企业开展一轮全覆盖电气安全专项检查，共已检查企业 300 余家，排查各类电气安全隐患问题 1400 余项，对 2 家存在较高电气安全风险的企业责令部分停产整改，对 3 家存在违法违规行为的企业进行立案处罚，共处罚款 19 万元。

## **五、评估组意见**

评估工作组经综合评估后认为，被评估单位均能依据区政府的批复意见，对事故责任单位以及责任人员作出相关处

理，未发现不按规定落实责任追究的问题。事故企业能认真汲取此次事故教训，按照事故调查报告要求完善工作机制，落实事故防范和整改措施，有效提升了安全管理水平。

## 六、工作建议

1. 白坭镇要着力推进辖区企业落实安全生产主体责任，不断完善安全生产责任体系，强化企业主要负责人的法定责任；做好“学法规、抓落实、强管理”活动，加强日常安全警示教育；组织开展安全生产风险分级管控，持续推进常态化安全隐患排查治理；加大安全投入，提高应急处置能力。

2. 白坭镇要严格落实属地管理职责，加强相关责任单位安全教育培训，组织各部门负责人进行安全风险管理的专题辅导讲座，加强应急执法队伍建设，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，有效防范安全生产风险，坚决遏制重特大生产安全事故。

佛山市鸿海风机有限公司“1·5”触电事故  
防范和整改措施落实情况评估工作组

2023年2月21日