

佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场 “7·18”物体打击事故防范和整改措施 落实情况评估报告

根据《安全生产法》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的有关规定，三水区安委办组织成立了评估工作组，对佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场“7·18”物体打击事故防范和整改措施落实情况进行评估，报告如下。

一、事故基本情况

2022年7月18日，位于三水区云东海街道的佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场发生一起事故，造成1人死亡。事故发生后三水区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经区政府批复后进行公示。

二、评估工作组织及开展情况

由三水区安委办组织，参加事故调查的各部门共同组成评估工作组，依照《佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场“7·18”物体打击事故调查报告》（以下简称“报告”），评估工作组采取调阅原始档案、查阅文件资料、听取汇报结合现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范整改措施落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

报告意见：佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场作

为责任单位，建议由三水区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项处理。

落实情况：依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，区应急管理局对安胡塑料加工场处以 35 万元的行政处罚，已完成收缴。

报告意见：佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场作为责任单位使用未取得相应资格的人员（胡连初）驾驶未经检验、未办理使用登记的叉车进行作业，建议区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第（一）项，八十四条第（一）项、八十六条第（二）项的规定分别对其进行处理。

落实情况：依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第（一）项，八十四条第（一）项、八十六条第（二）项规定，区市场监管局对其处以 12 万元的行政处罚，已完成收缴。

四、事故防范整改措施落实情况

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用。

报告意见：云东海街道办要督促佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场落实吸取事故教训“三个必须”措施：必须进行一次大反思大讨论的警示教育、必须开展一次安全风险隐患大排查大整治、必须主动向监管部门报告事故整改情况。同时，要加强宣传工作，充分利用安全会议、安全检查巡查等途径加强事故的警示教育。

落实情况:

1. 开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动。佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场于2022年8月27日开展了落实吸取7.18事故教训全员会议，内容是对7.18事故进行大反思大讨论。并组织全体员工观看安全生产教育视频，进行警示教育宣传。

2. 开展一次安全风险隐患大排查大整治。8月27日由企业主要负责人胡连初带队，与各部门人员一起进行一次安全风险隐患大排查大整治，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，不符合的立即整改纠正。

3. 主动向监管部门报告事故整改情况。针对本次事故涉及叉车没有检查上牌，以及操作人员没有叉车证的原因，安胡塑料加工场完成相关整改措施后，向云东海街道办和区市场监管局提交了事故整改情况报告。

(二) 约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识。

报告意见: 云东海街道办、区市场监管局要及时约谈佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场经营者胡连初，向其宣传主要负责人、管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，规范使用叉车等特种设备，切实做好安全管理工作。

落实情况:

1. 区市场监管局于2022年8月5日约谈安胡塑料加工场负责人胡连初，督促其严格遵守《中华人民共和国特种设

备安全法》的要求，落实安全主体责任，加强特种设备安全管理。2022年9月29日区市场监管局对安胡塑料加工场进行复查，该台叉车由佛山市安牌建筑材料有限公司申报了定期检验并检验合格，叉车作业人员颜炳威已持证上岗。

2.按照事故调查报告事故防范及整改措施要求，云东海街道应急办约谈安胡塑料加工场经营者胡连初，要求其牢固树立安全生产红线意识，积极履行安全生产管理职责，组织安胡塑料加工场落实吸取事故教训“三个必须”措施，加强员工安全生产教育和培训，积极排查并消除厂内事故隐患。

（三）举一反三，加强日常巡查管理

报告意见：云东海街道办要落实属地监管责任，加大对辖区内同类企业的巡查管理力度，对发现的问题依法责令其限期整改，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

落实情况：云东海街道应急办积极利用QQ群、微信公众号等新兴媒体开展宣传教育，督促辖区企业主要负责人履行安全生产责任人职责，结合此次事故教训，扩大社会影响，强化警示作用，以反面典型促企业合法守法经营。另外动员各村（居）委会安全员开展企业排查，强化事故案例宣传，取得了较好效果。

五、评估组意见

评估工作组经综合评估后认为，被评估单位均能依据区政府的批复意见，对事故责任单位以及责任人员作出相关处

理，未发现不按规定落实责任追究的问题。事故企业能认真汲取此次事故教训，按照事故调查报告要求完善工作机制，落实事故防范和整改措施，有效提升了安全管理水平。

六、工作建议

1. 云东海街道要着力推进辖区企业落实安全生产主体责任，不断完善安全生产责任体系，强化企业主要负责人的法定责任；做好“学法规、抓落实、强管理”活动，加强日常安全警示教育；组织开展安全生产风险分级管控，持续推进常态化安全隐患排查治理；加大安全投入，提高应急处置能力。

2. 云东海街道要严格落实属地管理职责，加强相关责任单位安全教育培训，组织各部门负责人进行安全风险管理的专题辅导讲座，加强应急执法队伍建设，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，有效防范安全生产风险，坚决遏制重特大生产安全事故。

佛山市三水区云东海街道安胡塑料加工场
“7·18”物体打击事故防范和整改措施
落实情况评估工作组