

# 广东省洲际建工集团有限公司“12·27” 物体打击事故防范和整改措施落实情况 评估报告

根据《安全生产法》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的有关规定，三水区安委办组织成立了评估工作组，对广东省洲际建工集团有限公司“12·27”物体打击事故防范和整改措施落实情况进行评估，报告如下。

## 一、事故基本情况

2022年12月27日，位于三水区乐平镇的由广东省洲际建工集团有限公司（下称“洲际建工公司”）承建的建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后区政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经区政府批复后进行公示。

## 二、评估工作组织及开展情况

由三水区安委办组织，参加事故调查的各部门共同组成评估工作组，依照《广东省洲际建工集团有限公司“12·27”物体打击事故调查报告》（以下简称“报告”），评估工作组采取调阅原始档案、查阅文件资料、听取汇报结合现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范整改措施落实情况进行了综合评估。

## 三、事故责任追究落实情况

### （一）事故责任单位责任追究落实情况

**报告意见：**洲际建工公司未对张丁山进行培训考核就安排上岗，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，未监督张丁山按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其作出行政处罚。

**落实情况：**依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，三水区应急管理局对洲际建工公司处以 35 万元的行政处罚，已完成收缴。

**报告意见：**广东科建工程管理有限公司未严格履行监理职责，未及时发现并制止违规作业行为，没有实施有效监理。建议由区住建水利局依据相关法律法规对其作出行政处理。

**落实情况：**区住建水利局将广东科建工程管理有限公司列为安全生产重点监控企业，时限 6 个月，在此期间加大监督检查力度。

## （二）事故责任人员责任追究落实情况

**报告意见：**周国用未落实岗位安全责任，黄世龙未遵守本单位操作规程，建议由洲际建工公司依照有关规章制度给予处分。

**落实情况：**洲际建工公司对周国用作出罚款当月工资及当年度效益奖的处罚，对黄世龙作出罚款 2000 元的处分。

## 四、事故防范整改措施落实情况

（一）召开事故通报会，深入开展隐患排查治理工作

**报告意见：**由区住建水利局组织召开生产事故通报会，向全区所有建筑施工单位通报事故情况，督促行业企业开展自查自纠行动。严格落实监管部门职责，加强建筑施工领域的安全监管工作，组织开展建筑施工领域安全大检查，消除安全隐患。

**落实情况：**2023年2月13日，区住建水利局组织召开2023年建筑领域节后复工复产工作会议，督促相关单位和参建企业做好安全生产工作，会上重点通报了“12·7”事故情况，要求全区参建单位吸取教训，自查自纠。会议指出三水区建筑工程领域在省、市、区常态化巡查和专项检查中存在的典型问题，总结分析了发生事故的主客观原因，强调了会议的重要性，要求参会单位切实将安全生产要求贯彻落实到实际工作中。区住建水利局加大对在建工程的监管力度，全面压实企业安全生产主体责任，结合日常检查、月检、季检等检查行动，累计出动1311人次，检查416个在建工地，发出安全隐患整改通知书137份。

## （二）督促企业落实整改措施，强化企业红线意识

**报告意见：**由区住建水利局督促洲际建工公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），强化企业生产安全事故红线意识。把洲际建工公司和科建公司列入安全生产重点监控企业，指导其做好教育培训和现场管理工作。

**落实情况：**洲际建工公司已按照要求开展落实吸取事故

教训“三个必须”工作。区住建水利局将两家公司列为列入安全生产重点监控企业并作通报批评和诚信扣分处理，时限6个月并在重点监控期间对在三水区承接的所有项目进行重点检查。在后续的检查过程中发现该项目仍存在安全文明施工落实不到位的情况，针对存在的问题对其下发整改通知书，要求其立刻整改，加强检查力度。

### （三）加强属地管理，落实监管责任

**报告意见：**乐平镇政府要落实好属地管理职能，定期对辖区内建筑施工项目开展全方位安全巡查，确保建筑施工领域安全监管全覆盖，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

**落实情况：**乐平镇城建和水利办公室对全镇在建工地做好节前节后安全排查。2023年2月22日，乐平镇城建水利办组织全镇在建工地开展建筑工地复工复产安全教育培训工作，2023年共开展工地安全检查51个次，出动167人次。

## 五、评估组意见

评估工作组经综合评估后认为，被评估单位均能依据区政府的批复意见，对事故责任单位以及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。事故企业能认真汲取此次事故教训，按照事故调查报告要求完善工作机制，落实事故防范和整改措施，有效提升了安全管理水平。

## 六、工作建议

1. 乐平镇要着力推进辖区企业落实安全生产主体责任，

不断完善安全生产责任体系，强化企业主要负责人的法定责任；做好“学法规、抓落实、强管理”活动，加强日常安全警示教育；组织开展安全生产风险分级管控，持续推进常态化安全隐患排查治理；加大安全投入，提高应急处置能力。

2. 乐平镇要严格落实属地管理职责，加强相关责任单位安全教育培训，组织各部门负责人进行安全风险管理的专题辅导讲座，加强应急执法队伍建设，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，有效防范安全生产风险，坚决遏制重特大生产安全事故。

广东省洲际建工集团有限公司  
“12·27”物体打击事故防范和  
整改措施落实情况评估工作组